

На территории Копетдага ощущались землетрясения в 3—4 балла по картам эпицентров землетрясений Турикемии и характеристики их сейсмичности. — Изв. АН ТССР, серия ФТХМ, 1968, № 2.

3. С. В. Медведев. Инженерная сейсмология. М., 1962.

3. Н. В. Шебалин. Метод использования инженерно-сейсмологических данных при сейсмическом районировании. — Кн. «Сейсмитическое районирование СССР». М., «Наука», 1968.

Л И Т Е РАТ У РА

4. Б. И. Дьяков, Р. А. Майзлик, Р. Д. Непесов. Методика выявления глубинных разломов в стволе настоящего сейсмического района «Сильные землетрясения мира» и 19 декабря с эпицентром в Афганистане (см. «Землетрясения Средней Азии»).

Ашхабадское землетрясение 15 ноября 1968 г.

15 ноября в 6 ч. 25 м., по Гринвичу, в Ашхабадском сейсмическом районе произошло сильное землетрясение, зарегистрированное всеми станциями Колетдагской зоны и многими сейсмическими станциями СССР. По инструментальным данным ЕССН, эпицентр землетрясения имеет координаты $38^{\circ}0'N$ и $58^{\circ}3'E$, $M = 5.6$. Глубина очага, по сейсмичности данных, оценивается в 18—20 км (см. далее).



В эпицентральной зоне на станциях Ашхабад и Ванновская получены записи землетрясения приборами СМР-II (рис. 1). На станции Ашхабад получены также записи на приборах АИС-2М. Сместение на сейсмометре СВМ $X_0 = 1.5$ мм (6 баллов по шкале MSK—1964). Направление колебаний на СВМ преимущественно с NNE на SSW. Азимут на эпицентр со станции Ашхабад, определенный по записям прибора СМР, равен примерно 23° .

Изучение последствий землетрясения проведено сразу же после его возникновения. Районы, расположенные к югу, западу и северо-западу от Ашхабада, до Кызыл-Арвата включительно, обследованы Р. Д. Непесовым и Г. Л. Голинским совместно, восточные районы, до железнодорожной станции Арман-Сагат, расположенной восточнее Каахка, — Г. Л. Голинским. В частичном обследовании последствий землетрясения в эпидоминантной области Ашхабадского землетрясения 5 октября принял участие Д. Н. Рустамов. В сборе макросейсмических данных на территории Ашхабада, кроме авторов, активное участие принимали сотрудники Отдела сейсмологии ИФЗ АН ТССР Э. М. Эсенов, К. Д. Лагутокина, Н. Е. Колесников, Н. Меликулев, заведующий сейсмостанцией «Ашхабад» Н. Айнамухамедов, лаборант Л. Кореняева и др. Обработка и анализ полученных данных проведены Г. Л. Голинским. При обследовании населенных пунктов применялась предложенная Н. В. Шебалиным методика статистической оценки балльности [1—3]. В каждом пункте использовалась служебная выборка зданий, определялась степень их повреждения d (по шкале MSK—1964) с последующим вычислением приведенного (среднего) значения \bar{d} и переходом от \bar{d} к балльности. Для получения надежной оценки интенсивности землетрясения в отдельном пункте с заданной точностью число исходных данных заранее планировалось так, чтобы стандартное отклонение средней оценки \bar{d} не превышало $\pm 1/4$ (при определении степени повреждения зданий — не менее 10 обследований; для установления интенсивности слабого землетрясения — не менее 7 опросов очевидцев).

50

Рис. 1. Записи землетрясения 15 ноября 1968 г.

а — станция Ашхабад, сейсмометр СМР-II; б — станция Ванновская, сейсмометр СВМ; в — то же, В-3.



В результате проведенного обследования выяснилось, что Ашхабадское землетрясение 15. XI 1968 г. с максимальной интенсивностью ≈ 7 баллов проявилось в районе насосной станции, расположенной в 8 км к северо-востоку от Безмена. В Ашхабаде, в ряде селений Безменского и Геок-Тепинского районов, в селсовете Аннау $\hat{\chi}$ частично в Гяурсе оно достигло силы 6—7 баллов. Эти пункты расположены на одной линии протяженностью более 50 км, вытянутой с северо-запада на юго-восток (рис. 2). Ниже приводится подробное описание эффекта землетрясения.

4. Н а с с н а я. (6 км). Обследовано 5 зданий:

из металлического каркаса и общих кровельным плифером; жилой дом со стенами из кирпича и каркасной венцанной; склад из кирпича; подстанция — здание из кирпича с применением антисейсмических мероприятий; проходная (кирпич). В результате землетрясения в стенах жилого дома образовалось много сквозных широких трещин, разрушена дымовая труба. В каркасной пристройке также много сквозных трещин, большиими кусками осыпалась внутренняя штукатурка. Бутылки, стоявшие на полу, упали. Земле-

трясение началось сильным вертикальным толчком, за которым последовало горизонтальное колебание. Толчок сбил с ног женщины. Стоявший во дворе мотоциклист покинулся. Землетрясение сопровождалось длинным, тянувшим тулом, похожим навой зверя. В стоящих рядом зданиях склада, проходной и подстанции заметных повреждений не обнаружено. Сила землетрясения 7 баллов.


2. Ш о р к а л а (15 км). Землетрясение опустило все население, захвачившееся в домах и под открытым небом. Все жители выбежали из домов, некоторые прыгали в окна. В домах слышалась сильный скрип деревянных полов и потолков, дребезжание оконного стекла и посуды. Многие, ссыпали подземный гул. В здании школы № 16 (из жженого кирпича) в месте стыка наружных стен образовалась тонкая вертикальная трещина. В каркасном здании сельской больницы в стыке печи со стенами появилась вертикальные трещины, обвалился кусок штукатурки. В дверном проеме вдоль вертикальных брусьев коробки и над перемычкой — вертикальные и горизонтальные трещины. На наружной несущей стене видно всей ее плоскости в штукатурке отмечены горизонтальные трещины. В жилом доме (стены из сырцового кирпича с трехрядовым вентиляционным карнизом из жженого кирпича, фундамент бетонный) возникли сквозные широкие трещины в стыке внутренних стен и в дверном проеме. Всего в селении повреждено девять жилых зданий, из них два частично разрушены. Сила землетрясения 6—7 баллов.

3. К е л е д ж а р (10 км). Были сильно повреждены здания школы № 10. В одном, возведенном в 1949 г. из сырцового кирпича, во всех внутренних стенах, толщиной 20 см, возникли большие горизонтальные трещины, обвалились куски штукатурки. Упала дымовая труба. Во втором строении, построенным в 1960 г. из жженого кирпича, образовались тонкие трещины в штукатурке. Повреждены строения школы № 49: в каркасном здании, построенном в 1951 г. из сырцового кирпича, во внутренних стенах образовались горизонтальные трещины, в стыке печей — вертикальные трещины, обвалилась штукатурка. В корпuse, возведенном в 1965 г. из кирпича, в простенке возникла сквозная горизонтальная трещина, в стыках печей и на внутренних частях труб — вертикальные трещины. В жилом доме плододолитника сырцовые стены построены на бетонном фундаменте. В результате подземного толчка наружная стена отклонилась в северную сторону на 2—3 см, образовав большую щель на уровне оконных перемычек. В дверных и оконных проемах — трещины. В сложном помещении (кирпичное) во внутренних стыках несущих стен появились вертикальные тонкие трещины.

В жилом доме из силикатного кирпича на цементном растворе во внутренней стене появилась вертикальная сквозная трещина, дущая с потолка до доколя. В дверном обрамлении — также сквозные трещины. Четыре других жилых дома повреждены в меньшей степени. Землетрясение сопровождалось продолжительным подземным гулом, шедшим с южной стороны. Колебания были горизонтальными, распространявшимися с юго-запада. Из зданий все выбегали в испуге. Сила землетрясения 6—7 баллов. В 21 ч. 09 м. по местному времени (16 ч. 09 м. по Гринвичу) некоторые чувствовали погодный толчок интенсивностью 3 балла.

4. К и п ч а к (10 км). В здании столовой стены возведены из жженого кирпича толщиной 60 см. В результате землетрясения в стыке потолка и наружной несущей северной стены образовалась горизонтальная трещина длиной во всю комнату. В комнатах, расположенных рядом, в стыке наружных и внутренних стен образовались вертикальные деформации с повреждением и обвалами довольно больших кусков штукатурки. В меньшей степени в селении пострадало еще 32 жилых здания: 26 домов из сырцового кирпича, 6 — из жженого. Интенсивность землетрясения 6—7 баллов.

5. А н на у (40 км). В кирпичном здании правления колхоза им. Мах-



Трещина образовалась трещина во внутреннем стыке стен; в дверном проеме — трещина шириной 2 см; в верхней части дымохода рассоловлась кладка.

В жилом доме из сырцового кирпича на бетонном доколе, обрамленном по углам и в средине стен плинструмами из кирпича, в восточной стене в среднем плинструме сквозная трещина раздробила три нижних кирпича. В стенах появилась вертикальная сквозная трещина шириной 4—5 мм от потолка до пола. На южной стене потолочные балки выпали из ннезд на угол перекрытия также обвалились на 1,5—2 см, но здесь это произошло из-за вертикального отклонения на север самой плоскости стены. Во внутренних дверных проемах образовались вертикальные трещины. В меньшей степени повреждены еще 35 жилых домов и надворных строений. Сила землетрясения 6—7 баллов.

А ш а б а д (20 км). Землетрясение началось вертикальными колебаниями в виде мелкой дрожи, длившейся несколько секунд. Среди населения города возникла сильная паника. Большинство жителей выбежали из зданий и долго не возвращались. Некоторые прыгали со второго этажа через окна, в результате чего получили травмы. При спуске по лестницам были случаи падения людей. Во всех учреждениях и производственных организациях прекратилась работа. Занятия в школах были прерваны и отменены на весь день. В зданиях ощущалось сильное дрожание пола, слышался скрип деревянных потолков, звон оконного стекла и посуды. На столах, полках и в шкафах опрокинулись малостойчивые предметы. В домах сильно раскачивались двери, остановились маятники настенных часов. Все спавшие проснулись.

Во многих двух-трехэтажных зданиях, возводенных с учетом норм строительства для сейсмических районов, на 1—3 см разошлись антисейсмические пыты. В элементах несущих конструкций зданий и во внутренних перегородках нарушений не обнаружено.

На территории города много (более 10 тыс.) одноэтажных зданий, введенных после Ашхабадского землетрясения 1948 г. Преобладающая часть их имеет в плане одностенную прямоугольную форму. Но по качеству стен они отличаются на три вида. Первые сложены из кирпича марки 75 или 100. По периметру всего здания на уровне оконных и дверных периметров уложены замкнутые армированные (железобетонные) антисейсмические пояса. Фундамент выполнен бутобетоном, докольная часть здания — бетоном, бутобетоном или кирпичом. Крыши домов в основном четырех- или двухскатные, с чердачными и довольно редко — мансардными помещениями. Несущая часть состоит из деревянных стропил, основания которых опираются на потолочные балки. Анкерные болты, монтируемые в антисейсмический пояс, скрепляют в единую конструкцию стропила и балки, чем достигается большая жесткость верхнего покрытия зданий. По классификации MSK-1964 этот вид домов не рассматривается, так как относится к сооружениям, введенным с антисейсмическими мероприятиями.

Стены второго вида зданий построены из деревянного каркаса, скрепленного анкерными болтами с докольной частью. Каркас заполнен кладкой из сырцового или кирпичного кирпича на глиняном, реже — на известняковом растворе. Внутренняя сторона наружных стен облицована деревянной обрешеткой и опущена двойным слоем штукатурки. Перегородки имеют двухстороннюю обрешетку. По шкале MSK-1964 этот вид зданий отнесен к фахверковым строениям.

Третий вид — деревянные здания. Второй и третий виды домов имеют фундамент, доколь и крышу, аналогичные первому.

Среди зданий первого вида от землетрясения пострадало несколько (менее десятка) строений. Существенных деформаций в несущих конструкциях после землетрясения не обнаружено. В некоторых из домов в области

оконных и дверных перемычек в штукатурном слое образовались наклонные трещины шириной 1—2 мм. В отдельных случаях встречались трещины штукатурки в местах примыкания перегородок к стенам. Следен повреждения в этих зданиях не превышала $d=1$ (легкие повреждения).

Здания второго вида были повреждены более существенно. Примерно в 25 домах (~25%) в местах примыкания стен появились сквозные трещины шириной 1—3 мм. Наклонные трещины образовались в верхних углах дверных и оконных проемов или в местах стыкования перемычек. В простенках и во внутренних перегородках также появились наклонные или крестообразные трещины, откололись небольшие куски штукатурки; в местах соприкосновения перегородок и печей с капитальными стенами — трещины вертикальные, шириной 1—3 мм ($d=2$, умеренные повреждения).

Преобладающее число деформированных зданий расположено в северной части города, отличающейся неблагоприятными в сейсмическом отношении грунтами, частью домов повреждена и в других районах города также с неблагоприятными грунтами условиями. Сила землетрясения в среднем по городу 6—7 баллов.

6—17. Б е з м е и н, Б а б а р а б, Я с м а н с а л я к, С а р ы к у л ь, К о р д ж о у, А к д е п е, Я м б а ш, Б а г и р, Г е о к ч а (6—15 км), Б и к р о в а, К а р а д а м а к, Г е о л о г о д о к (20—35 км). В этих пунктах землетрясение опущалось всеми жителями. Слышился глухой, отдаленный подземный гул. В четырехэтажных крупнопанельных домах г. Безмейлиса образовались легкие предметы, кое-где заклинило двери. В домах из сырца-кирпича образовались тонкие трещины в деревянных проемах с осыпанием штукатурки. В наружной стене каркасного хозяйственного помещения больницы возникла вертикальная трещина шириной 2 см; в печных проемах — тонкие трещины штукатурки. В домах и надворных постройках селений Безмейлинского сельсовета отмечены повреждения, в Геокчай, Багире и Ясманальске пострадали сырцовые здания. В Геолгородке в новом здании конторы гаража, построенным из кирпича с антисейсмическим железобетонным поясом, существенно повреждена внутренняя несущая стена. Сила 6 баллов.

18—20. Г е о к - Т е п е, К о л о н и я, Я н г и к а л а (20—25 км). Землетрясение вызвало панику среди населения: все выбежали из домов; в зданиях колебались висячие предметы. В магазинах с полок упали пачки с сахаром, консервы, бутылки. В 5 жилых домах из сырцового кирпича образовались трещины. Землетрясение началось подземным гулом, после которого были продолжительные колебания. Некоторые указывали на вертикальную направленность толчков. Сила землетрясения 5—6 баллов.

21—32. У з и н д ж а, К е п е л е, Т у р а н к у л и, И з г а н т, К о р с а г и р, К о ш а к а у д а н, Ч у л и, В а н н о в с к и й, Ф и р ю з а, Я л к и м (15—30 км), ж.-д. станция А н н а у, К у р к у л а б, К а л и н и с к и й, ж.-д. р а з ъ э д № 87 (35—45 км). Землетрясение опустило большинство зданий; находившиеся в зданиях выбегали. В курортном пос. Фирюза некоторые отыскали прыгали со второго этажа через окна. В домах слыпалась скрип деревянных половиков и стен, звон оконного стекла и посуды, сильно раскачивались висячие предметы. Сила землетрясения 5 баллов.

В Чули 19 ноября в 13 ч. 30 м. по местному времени опустился слабый повторный толчок.

33—53. П о р с у - К у ю, Б е р е н г и, П е р в о м а й с к и й, К у р у - Г а у д а н, ж.-д. ст. Г я у р с, сел. Г я у р с, ж.-д. р а з ъ э д № 35, ж.-д. ст. А х с у, селения А х с у, Г е р м а б, М е р г е н - У л ь я, Б е з м я н н о е, М у р ч а, Б а х а р д е н, Д у р у н (30—80 км), курорт А р ч м а н, селения А р ч м а н, К е н е - К е с и р, Б е у р м е, Б а м и, К а р а - К а л а (100—170 км). Сила 4—5 баллов.

54—57. Чеек, Хейрабад, Яблоновский, Шамли (35—60 км) расположены в горных местностях, а здания воздвигнуты на коренных породах. Сила землетрясения 4 балла.

58—66. Ногарлы, Карагуль, Юсууп-Кую, Бахарадо, Кельята, Мегин, Яраджик, Акчепе (Бахарденского района), Кареган (45—65 км) расположены на песчаных и глинистых грунтах караулов. Землетрясение опущалось несколько сильнее, чем в пунктах 54—57, но не более 4 баллов.

67—87. Солюкли, Проходное, Орехово, Дайна, Дузлыдепе, Сунча, Нохур, Узинтокай, Дешт, Сайдован, Кизил, Ходжакала (Кара-Калинского района), Чемели, Пурнурар, ж.-д. разъезд № 408, Новый поселок, Чиздепе, Даулет, Кизиль, 4 балла.

88—98. Селения Бадурма, Артык, Каушут, Ходжакала (Каахтинского района), Терская, Зау, Кодж, ж.-д. ст. Кодж, Ушак, Искандер, Узун-Су (200—250 км) — сила 3—4 балла.

99—108. Гаудан, Маныш, Кадамга (55—60 км), Каахка, Арчиник (450—460 км), Дардаш, Шарлоук, Дүзлибек, Тоукли, Пароу (190—220 км). Сила землетрясения 3 балла.

109—124. В населенных пунктах Казанкала, Арабкала, Дейна, Чергез, Хивабад, Каракан, Душак (135—185 км), Биргутли, Илтиджя, Куйляр, Карагеэ, Каражак, Ходжагумас, Черкезли, Карайчирла и Тезеев (190—265 км) землетрясение не опущалось.

Как видно на рис. 2, плейстоценовая область землетрясения 15 ноября выражена двумя локальными участками повышенного проявления интенсивности: в Безменской группе селений и в районе около Аннау. Эти участки находятся в противоположных местах внутри шестигранного центра землетрясения. Макросейсмический эпицентр землетрясения определен как центр тяжести области, имеющей максимальную интенсивность (Безменская группа селений), и резко смешен к северо-западу по отношению к центру шестигранной изосейст.

Изосейсты землетрясения ориентированы в северо-западном направлении, причем изосейста шестого балла почти совпадает с эпицентром зоны Ашхабадского землетрясения 5.X.1948 г. Основные параметры землетрясения 15 ноября, характеризующие его макросейсмическое поле, представлены в таблице.

Номер изосейсты	r_a , баллы	Радиусы изосейст, км		Площадь изосейст S_i , км ²	S_i/S_{i+1}
		r_a	r_b		
1	7 (7)	13 5	5 24	8 30 40 405 475	0,46 0,28 0,14 0,35
2	6	30	45	200 300 5000 96200	
3	5	50	30		
4	4	140	75		
5	3	245	140		

Здесь r_a — радиус большого оси простирания, r_b — малой, r — средний радиус; $S_i = \pi r^2$ — площадь сопряженной области, оконтуренной i -точкой изосейст. Коэффициент затухания изосейст [4]

$$\nu = \frac{2}{\lg \frac{S_{i+1}}{S_i}}$$

Для землетрясения 15 ноября в среднем равен 3,5. Глубина очага, определенная по инструментальным данным ($h_1 = 20$ км) и по соотношению магнитуды и балльности в эпицентре ($h_1, m = 19$ км).

Геологические условия района землетрясения довольно хорошо изучены и изложены во многих работах [5—8]. Сейсмогеологическая обстановка обусловлена расположением района на стыке двух крупных структурных комплексов: эпигорийской платформы на севере и алтайской тектонической на юге, разделенных узкой полосой тектонического напряжения, раздираемой в северном направлении сдвигом. По мнению Г. П. Горшакова [5], последовательное проявление прогиба в пределах Копетдага и вызывает землетрясение в этой зоне.

Землетрясение 15 ноября 1968 г. — одно из тех землетрясений Туркмении, для которых нельзя указать эпицентр как точку или даже область расположенных в селениях, около точки поряда нескольких километров: максимальные повреждения в двух диаметрально противоположных районах: на северо-западе вблизи Геок-Тепе и на юго-востоке в сел. Аннау, разделенных расстоянием, превышающим 50 км. Подобная картина наблюдалась и при других землетрясениях.

Весьма большая, не соответствующая умеренной магнитуде, протяженность очаговой зоны землетрясения 15 ноября проявляется и в заметном несовпадении инструментального эпицентра с макросейсмическим, а последнего — с центром протяженной шестигранной изосейсты. Можно сказать, что началу вследствия соответствует инструментальный эпицентр и дальнейшее вследствие, по-видимому, довольно ясное, движение макросейсмического эпицентра. Об этом же северо-западу в направлении повторных толчков (рис. 3).

В известной степени говорят и размещение повторных толчков в изогипсе с $K = 9$ по 31 декабря было зарегистрировано 66 повторных толчков с $4 \leq K \leq 9$, из них два с $K = 9$, 14 толчков с $K = 8$. К сожалению, из-за отсутствия в Ашхабадском сейсмическом регионе достаточного числа станций положение эпицентров определено лишь для 12 толчков,




Рис. 3. Эпицентры основного толчка и афтершоков землетрясения 15.XI.1968 г.
1 — энергетический класс; 2 — сейсмические станции; 3 — эпицентры изосейст; 4 — эпицентры класса точности B; 5 — эпицентры основного толчка по инструментальным данным

Рис. 4. Спектр записи землетрясения 15 ноября 1968 г., полученный обработкой на ЭВМ (a), визуально выделенные преблагодаточные периоды (6), спектр, исправленный с учетом амплитудных искажений (e)

причем недостаточно точно. Однако большая протяженность очаговой зоны этого землетрясения несомненна.

Предположение о процессе в очаге как о вязкой подвижке по протяженному разлому подтверждается II анализом спектра этого землетрясения. На рис. 4 представлен спектр, построенный по данным анализа записи СМР на ЭБМ в сопоставлении с результатом визуального выделения преобладающих периодов. Максимум спектра записи соответствует $T=4$ сек., а максимум спектра истинного смещения почвы — черезвычайно длинно-периодному колебанию с $T \approx 20-30$ сек, что при скорости вспарывания около 3 км/сек хорошо отвечает наблюдаемой по макросейсмическим данным протяженности очага землетрясения.

ЛИТЕРАТУРА

1. *H. B. Шебалин, Ф. Т. Кулиев*. О возможностях статистической интерпретации балльности. — Сб. «Статистические методы землетрясения Средней Азии и Казахстана». Душанбе, 1969.
2. *H. B. Шебалин*. К статистическому определению интенсивности землетрясений. — Труды Европ. сейсмолог. комиссии. Л., 1969.
3. *H. B. Шебалин*. О макросейсмической основе сейсмического районирования. — Сб. «Вопросы инженерной сейсмологии», вып. 13. М., «Наука», 1970.
4. *H. B. Шебалин*. Методы исследования инженерно-сейсмологических данных при сейсмическом районировании. — Сб. «Сейсмическое районирование СССР». М., «Наука», 1968.
5. *F. H. Горюков*. Землетрясения Туркмении. — Труды Сейсмолог. ин-та АН СССР, № 122, 1947.
6. *P. A. Неплюев*. Исследование по сейсматичности Туркмении и сейсмическое микрорайонирование г. Ашхабада. Ашхабад, 1965.
7. *A. H. Рустамов*. О механизме Ашхабадского землетрясения. — Докл. АН СССР, 1963, т. 153, № 1.
8. *A. H. Рустамов*. Сейсмичность территории Туркменской ССР и Ашхабадское землетрясение 1948 г. — Сб. «Вопросы инженерной сейсмологии», вып. 12. М., «Наука», 1967.