

Рис. 1. Повреждение крыши одногодового здания школы в Бамуте




Рис. 2. Разрушенная печь 2-го этажа школы в Ачхой-Мартане

таких стен и печей, трещины и обрушение штукатурки, волосяные трещины в проемах окон, обрушения печей, дымоходов, нарушения черепицы. В большинстве домов хороший постройки повреждений не оказалось. В 2-этажном кирпичном здании школы частично разрушен дымоходы, внутри здания — повреждения, аналогичные описанным в Ачхой-Мартане на втором этаже разрушена печь (рис. 2). Сила сотрясения 6—7 баллов.

В Ачхой-Мартане за неделю до землетрясения артезианские скважины резко сократили водоотдачу, что было отмечено всем населением.

Фокончане

Ачхой-Мартановское землетрясение

17 (18) июня 1969 г.

Бюллетень
данные

18 июня в 02 ч. 24 м., по московскому времени, произошло землетрясение в 50 км юго-западнее г. Грозного в районе селений Арпты, Бамут и Ачхой-Мартан. Координаты эпицентра: $\phi = 43^{\circ}3'N$; $\lambda = 45^{\circ}2'E$. Время в очаге: 17 июня 23 ч. 24 м. 46 с. (по Гринвичу). $M = 5$. Интенсивность в эпицентрической зоне достигала 7 баллов.

Эпицентрическая зона землетрясения находилась на северо-восточном склоне метантинклиниория Большого Кавказа, в зоне сочленения Черногорской моноклиналии и Сунженской впадины. В данном районе Черногорская моноклиналь осложнена Датыхской антиклиналью. Это крупная антиклинальная складка в междуречье Асы и Нетхоя, косо, с северо-западным простиранием ($325-330^{\circ}$), наложенная на моноклиналь. Оба крыла антиклиналии наклонены приблизительно однаково, под углом $25-30^{\circ}$.

Орографически в зоне сочленения Сунжейской впадины и Черногорской моноклиналии находится Амгинский хребет с безымянными высотами $670-705\text{ м}$, сложенный верхнесарматскими отложениями. К северу от него отходит ветвистые отроги предгорий, сложенные галечниками и конгломератами с высотами от 627 м (Нах-Корт) до 920 м [4-3]. Черногорская моноклиналь воздымается по крайней мере на $400-700\text{ м}$ над Сунженской долиной, показывая тем самым резкую контрастность рельефа в зоне сочленения двух структурных зон.

Зона сочленения Датыхской антиклиналии и Сунжейской впадины характеризуется весьма резкой гравитационной ступенью.

Амгинтуда ступени очень значительна. Между Ассой и Фортагой, примерно в районе Бамута, на северном крыле Датыхской антиклиналии, гравитационная ступень изменила свое простирание с общекавказского на меридиональное, ограничивая Сунженскую впадину с запада. Гравитационная ступень, по всей видимости, является отражением крупного геодинамического разлома, не проявляющегося на поверхности [4].

С наибольшей силой землетрясение проявилось в районном центре Ачхой-Мартан и в селении Бамут и Арпты.

Б а м у т . Наиболее характерные повреждения — расхождения стенных углов, разрушения дымоходов и печей, обрушение труб, сквозные трещины. В здании школы — одноэтажном, сложенном частично из туфа, частично из кирпича, внутри здания — много трещин в штукатурке, значительные повреждения черепичной крыши (рис. 1). Сила сотрясения до 7 баллов.

А ч х о й - М а р т а н . Повреждены отдельные каменные и кирпичные здания. В 2-этажных зданиях вторые этажи повреждены существенно, и требуется ремонт. Отмечены повреждения связанные в основном с раствором, а также с несоблюдением антисейсмических мероприятий при строительстве. В домах старой постройки (каманных, турлучных, сложенных на слабом растворе) трещины на стыках стен и потолков, на контак-




Рис. 3. Сейсмотектоническая схема Ачхой-Мартановского землетрясения
1 — эпицентр по макросейсмическим данным; 2 — 7 баллов; 3 — 6—7 баллов; 4 — 6 баллов;
5 — 5 баллов; 6 — 4 балла; 7 — 3—4 балла; 8 — 2—3 балла; 9 — пасостий; 10 — гравитационная
степень; 11 — Дагестанско-Ахтубинский дрессий горст; 12 — вторичные впадины в Сунженской
долине




Рис. 4. Повреждение крыши однотажного здания школы в
Бамуте




Рис. 2. Разрушенная печь на 2-ом этаже школы в Ачхой-Мартане

ле землетрясения наблюдалась водообильность. В других населенных пунктах изменений режимов источников не обнаружено. Нарушений грунта на поверхности в обследованном районе не отмечено. Аршты. Во многих домах обрушились трубы. В добротном кирпичной кладки зданий сельсовета разрушена высокая печь, волосяные трещины по углам стен и потолков.

В новом здании школы обрушились трубы, внутри — трещины в штукатурке. Сила сотрясения 6—7 баллов.

В эпицентральной зоне землетрясение сопровождалось гулом. Колебания, судя по описаниям очевидцев, носили сложный характер: на фоне относительно длиннопериодных колебаний опускались резкие, жесткие толчки.

Расстояния от макросейсмического эпицентра до пунктов с известной балльностью: до 7 баллов — Бамут (3 км); 6—7 баллов — Ачхой-Мартан (12 км), Аргыны (12 км); 6 баллов — Первомайское (20 км); 5 баллов — Орджоникидзевская (22 км), Серноводск (18 км); 4 балла — Урус-Мартан (30 км), Награнь (35 км), Грозный (30—45 км); 3—4 балла — Орджоникидзевское (55 км), Советское (40 км); сообщение Н. С. Данковой; 2—3 балла — Казбеки (70 км); не опущалось — в Пасанаури (95 км).

По этим данным [5], глубина очага $h_i = 5—7$ км. По соотношению балльности в эпицентре и максимальной глубины очага $h_{i,H} = 12$ км. В средах стен и печей, трещины и обрушения штукатурки, волосяные трещинчины, черепичные. По данным ближайшей к эпицентру сейсмической станции Грозный, в промахах окон, обрушения печей, дымоходов, нарушения черепичных в кровле домов хороший постройки не обнаружены. Построек из кирпича в большинстве частично разрушены в эпицентральной зоне с силой 3—5 баллов. Это соответствует установленному в Грозном фазе продольных и поперечных колебаний, внутренних — разрушения, аналогичные описанному в Грозном. Сила сотрясения 6—7 баллов.

В Ачхой-Мартане за неделю до землетрясения артезианские скважины варварски разрушены, что было отмечено всем населением. Площадь разрушения простирается примерно в направлении эпицентра — Грозный

(рис. 3). Область максимального сопряжения, оконтуренная б-балльной зоной сейсмостойкости, соответствует эпицентральному расстоянию, определенному по инструментальным данным сейсмической станции Грозный.

ЛИТЕРАТУРА

1. К. А. Прокопов. Исследования в Дагестанском районе в 1925—1926 гг.—Труд Главн. геол-го развед. упр. ВСНХ СССР, вып. 57. М., 1931.
2. Б. А. Альферов. Грозненский нефтегазовый район. Госгеотехиздат, 1954.
3. И. В. Кирilloва, Е. Н. Пустых, В. А. Гарсман, В. Е. Хашк. Альбум из геотектонического развития и сейсмичности Кавказа. М., Изд-во АН СССР, 1960.
4. М. Н. Смирнова. О причинах землетрясений на Северном Кавказе и роли глыбных разломов в сейсмичности территории.—В сб. «Новые данные по нефтяной геологии, гидрогеологии, геотермии и геофизике Центрального и Восточного Кавказа». «Нефра», 1968.
5. Н. В. Шебалин. Методы использования штукатурно-сейсмологических данных при сейсмическом районировании.—В кн. «Сейсмическое районирование СССР». «Наука», 1968.